

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, RIS,
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI14-1,
RI2-1, RI21-1, RI22-1, RI23-1, RI24-1, RI25-1,
RI26-1, RI31-1, RI32-1, RI33-1

nachr.: TAB

Claas Rosebrock
RI1-1, RIS-1
Railway Infrastructure
Eisenbahnbetriebsleiter
Veddeler Damm 14
20457 Hamburg

Telefon +49 40 42847 - 1818
Telefax +49 40 42847 - 4399

E-Mail
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de
www.hamburg-port-authority.de

Datum 23.03.2017

Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 009/2017 Stilllegung von Gleisanlagen im Bft Hamburg Süd

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit sofortiger Wirkung werden folgende Gleisanlagen im Bft Hamburg Süd stillgelegt:

- Bereich Kamrunweg:
 - Gleis KAM001_012
 - Gleis KAM001_PRI1
 - Gleis KAM001_PRI2
 - Weiche KAM001

Die Weiche KAM012 wird bis zum Lückenschluss in der Lage zur Fahrt nach rechts gesichert.

- Bereich Ross:
 - Gleis ROS008_PRI
 - Gleis ROS010_PRI

Die Weichen ROS008 und ROS010 werden bis zum Lückenschluss in der Lage zur Fahrt nach links gesichert. Die technische Bahnübergangssicherung der BÜ 354 und BÜ 355 wurde außer Betrieb gesetzt.

An der Spitze der Weiche ROS012 wurde ein Wartezeichen aufgestellt, zuständiger Ww/Bözm ist Hsw.

Die Betriebsstellenbücher/Angaben zu den örtlichen Zusätzen werden vsl. zum Fahrplanwechsel 2017/2018 angepasst.


Diese EBL-Verfügung wird auch im Internet unter http://www.hamburg-port-authority.de/de/hafenkunden/hafenbahn/Betriebliche_Verfuegungen/Seiten/default.aspx veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Rosebrock

Anlagen: 2 Lageskizzen

Lageskizze Kamerunweg:



Lageskizze Ross:

