

Hamburg Port Authority AöR | Neuer Wandrahm 4 | 20457 Hamburg

alle EVU mit Verkehren auf der Hamburger  
Hafenbahn,

EBL, EBL-V, Notfallmanager, RIS,  
RI-1, RI1-1, RI11-1, RI12-1, RI13-1, RI14-1, RI2-1,  
RI21-1, RI22-1, RI23-1, RI24-1, RI25-1, RI26-1,  
RI31-1, RI32-1, RI33-1

nachr.: TAB

Claas Rosebrock  
RI1-1  
Railway Infrastructure  
Eisenbahnbetriebsleiter  
Veddeler Damm 14  
20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-1818  
Fax +49 40 42847-4399

E-Mail  
claas.rosebrock@hpa.hamburg.de  
www.hamburg-port-authority.de

Datum 11.05.2017

### Verfügung des Eisenbahnbetriebsleiters Nr. 013/2017 Umbenennung von Bahnübergängen im Bft Hamburg Süd

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bahnübergänge 312 und 313 im Bft Hamburg Süd wurde von öffentlichen Bahnübergängen in private Bahnübergänge mit öffentlichen Verkehr geändert. In diesem Zuge müssen die Bahnübergänge neu Nummerierungen erhalten.

Der ehem. BÜ 312 ist neu BÜ 1328.  
Der ehem. BÜ 313 ist neu BÜ 1327.

Die BÜ sind wie folgt zu sichern:

Angaben zum BÜ		Art der Rangierfahrt	Art der Sicherung			technische Sicherung siehe Anlage
BÜ Nr.	Lage		nicht technische Sicherung durch			
			Über- sicht	Über- sicht + Pfeifen	Posten	
1328	Nehlstraße, südliche Zufahrt	gezogen		X		
		geschoben			X	
1327	Nehlstraße, nördliche Zufahrt	gezogen		X		
		geschoben			X	

Hinweis: keine Änderung zur bisherigen Art der Sicherung.

Die Bezeichnungsschilder werden schnellstmöglich ausgetauscht.

Ich bitte, Ihre Mitarbeiter entsprechend zu informieren.

Diese EBL-Verfügung wird auch im Internet unter [http://www.hamburg-port-authority.de/de/hafenkunden/hafenbahn/Betriebliche\\_Verfuegungen/Seiten/default.aspx](http://www.hamburg-port-authority.de/de/hafenkunden/hafenbahn/Betriebliche_Verfuegungen/Seiten/default.aspx) veröffentlicht.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Anlage: Lageskizze



